

# **ceramill<sup>®</sup> zirconia**

 **ceramill<sup>®</sup> zi**

 **ceramill<sup>®</sup> zolid**

 **ceramill<sup>®</sup> zolid**  
preshades

 **ceramill<sup>®</sup> zolid ht+**  
white

 **ceramill<sup>®</sup> zolid ht+**  
preshades

 **zolid gen-x**  
multilayer

**PL** Instrukcja obsługi



**AMANNGIRRBACH**



– Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania –

## Spis treści

Objaśnienie symboli .....	4
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa .....	6
Odpowiedni personel .....	6
Właściwości .....	7
Gwarancja/Wyłączenie odpowiedzialności .....	11
Kontrola blochków .....	11
Montaż w stole roboczym .....	11
Zastosowanie .....	12
Mocowanie .....	24
Obróbka końcowa u dentysty .....	25
Kontrola u dentysty .....	25
Ochrona środowiska .....	26
Osprzęt .....	26
Informacje dotyczące pobierania (download) .....	26

PL



## Objaśnienie symboli

### Wskazówki ostrzegawcze



Wskazówki ostrzegawcze w tekście oznaczone są symbolem w postaci trójkąta ostrzegawczego o ujęte w ramkę.



W przypadku zagrożeń prądem elektrycznym wykrzyknik w trójkącie zastępowany jest symbolem błyskawicy.

Słowa sygnałowe znajdujące się na początku każdej wskazówki bezpieczeństwa określają rodzaj i stopień skutków, jakie mogą mieć miejsce, gdy odpowiednie środki ostrożności nie zostaną podjęte.

- \_ **WSKAZÓWKA** oznacza, że może nastąpić szkoda rzeczowa.
- \_ **OSTROŻNIE** oznacza, że istnieje ryzyko wystąpienia lekkich lub średnich obrażeń ciała.
- \_ **OSTRZEŻENIE** oznacza, że istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich obrażeń ciała.
- \_ **NIEBEZPIECZEŃSTWO** oznacza, że ma miejsce zagrożenie życia.

### Ważne informacje











Ważne informacje, nie oznaczające niebezpieczeństwa dla ludzi bądź rzeczy, oznaczane są ukazanym obok symbolem. Dodatkowo ujmowane są również w ramkę.



**Pozostałe symbole zawarte w instrukcji**

<b>Symbol</b>	<b>Znaczenie</b>
▷	Punkt opisujący działanie
–	Punkt listy
•	Podpunkt opisujący działanie lub podpunkt listy
[3]	Liczby ujęte w nawiasy kwadratowe odnoszą się do oznakowań w ilustracjach

**Inne symbole**

<b>Symbol</b>	<b>Znaczenie</b>
	Wyrób medyczny
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
	Numer art.
	Numer serii
	Producent
	Stosować się do zaleceń instrukcji użytkownika
	Zdatny do użycia do
<b>Rx only</b>	Zgodnie z amerykańską federalną ustawą produkt może być sprzedawany wyłącznie przez lub na zlecenie lekarza-dentysty.
	Numer seryjny



## Ogólne wskazówki bezpieczeństwa



### OSTROŻNIE:

Uszczerbek na zdrowiu spowodowany przez pyły tlenku cyrkonu

- ▷ Podczas obróbki należy stosować osobiste wyposażenie ochronne (maskę przeciwpyłową, okulary ochronne itp.).
- ▷ Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
- ▷ Unikać uwolnienia do środowiska.



### WSKAZÓWKA:

Wszystkie poważne incydenty i przypadki związane z danym wyrobem należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi tego państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma swoją siedzibę.

## Odpowiedni personel



### WSKAZÓWKA:

Niniejszy wyrób może być obrabiany wyłącznie przez odpowiednio wykształconych techników dentystycznych oraz lekarzy-stomatologów.



## Właściwości

### Przeznaczenie

Bloczki z tlenku cyrkonu służące do wytwarzania stałych i wyjmowanych uzupełnień protetycznych.

### Opis produktu

Bloczki wykonane z tlenku cyrkonu (Y-TZP  $ZrO_2$ ) służące do zastosowań dentystrycznych typu II, klasy 5 zgodnie ze standardem niemieckim DIN EN ISO 6872.

Wykorzystywane są do wytwarzania doskonale spasowanych oraz ruchomych elementów protetycznych (np. koron i mostów, koron stożkowych/teleskopowych, nasadek itp.), przy wykorzystaniu frezarek CNC lub ręcznych urządzeń frezujących (np. frezarek Ceramill). Materiał jest zgodny z wymaganiami standardu DIN EN ISO 6872, po wykonaniu spiekania końcowego.

Grupa docelowa pacjentów: wyrób nadaje się dla pacjentów w każdym wieku i każdej płci.

Korzyści kliniczne wyrobu: uzupełnienie brakujących zębów oraz części aparatu szczękowo-żuchwowego, jak również przywrócenie utraconych funkcji narządu żucia.



**Karta Charakterystyki Niebezpiecznych Substancji Chemicznych /  
Deklaracja Zgodności / Podsumowanie dotyczące bezpieczeń-  
stwa i skuteczności klinicznej (Summary of Safety and Clinical  
Performance)**

Kartę Charakterystyki Niebezpiecznych Substancji Chemicznych moż-  
na ściągnąć na stronie Amann Girrbach w zakładce: *Services > Down-  
loads > Additional documents*. Deklarację Zgodności produktu oraz  
podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej  
(Summary of Safety and Clinical Performance) można uzyskać na zapy-  
tanie u producenta.





## Dane techniczne

	Jednostka	Ceramill ZI	Ceramill Zolid Zolid PS	Ceramill Zolid HT+ white	Ceramill Zolid HT+ preshade	Zolid Gen-X Multilayer
Wytrzymałość na zginanie						
- (trójpułdwe)	MPa	1200 ± 150	1100 ± 150	1100 ± 150	1000 ± 150	1000±150
- (czteropunktowe)	MPa	1000 ± 150	1000 ± 150	1000 ± 150	900 ± 150	900±150
Moduł E	GPa	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200
Współczynnik rozszerzalności temperaturowej (WAK) (25 – 500 °C)	10 <sup>-6</sup> /K	10,4 ± 0,5	10,8 ± 0,5	10,4 ± 0,5	10,4 ± 0,5	10,5±0,5
Rozpuszczalność chemiczna	µg/cm <sup>2</sup>	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100
Twardość według Vickersa	HV10	1300 ± 200	1300 ± 200	1300 ± 200	1300 ± 200	1300±200

W zależności od kraju zastosowania elementy dostawy mogą się nieco różnić.



## Skład chemiczny



Tlenek	Procent masy całkowitej					
	Ceramill ZI	Ceramill Zolid	Ceramill Zolid PS	Ceramill Zolid HT+ white	Ceramill Zolid HT+ preshade	Zolid Gen-X Multilayer
ZrO <sub>2</sub> + HfO <sub>2</sub> + Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0
Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4,5 – 5,6	4,5 – 5,6	4,5 – 5,6	6,7 – 7,2	6,0 – 7,0	6,0 – 7,0
HfO <sub>2</sub>	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
inne tlenki	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1

### **Trwałość/żywoćność bloczków**

Odpowiednio przechowywane bloczki można stosować przez 5 lat, licząc od daty produkcji.

### **Przechowywanie**

Bloczki należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu.

## **Gwarancja/Wyłączenie odpowiedzialności**

Wskazówki techniczne dotyczące zastosowania muszą być postrzegane jako wytyczne, niezależnie od tego, czy zostały one przekazane ustnie, pisemnie bądź też w formie praktycznych instrukcji. Nasze wyroby są w sposób ciągły rozwijane technicznie i unowocześniane. Zachowujemy prawo do modyfikacji produktów, w zakresie projektu lub składu.

## **Kontrola bloczków**

Po otrzymaniu dostawy bloczków należy koniecznie skontrolować, czy wygląd bloczków nie budzi zarzutów.. W przypadku wykorzystania uszkodzonego (np. podczas transportu) bloczka, ewentualne późniejsze reklamacje nie zostaną uwzględnione .

## **Montaż w stole roboczym**



Montaż bloczków opisany jest w instrukcji eksploatacji frezarki.



## Zastosowanie

### Wskazania

- \_ anatomicznie ograniczone podbudowy pod korony i mosty w obszarze przednim i tylnym, a także monolityczne (w pełni anatomiczne) korony i mosty
- \_ anatomicznie ograniczone cztero- lub wieloczłonowe podbudowy pod mosty z maksymalną liczbą trzech łączonych przęseł w obszarze przednim oraz z maksymalnie dwoma łączonymi przęsłami w obszarze bocznym.
- \_ monolityczne cztero- lub wieloczłonowe podbudowy pod mosty z maksymalną liczbą trzech łączonych przęseł w obszarze przednim oraz z maksymalnie dwoma łączonymi przęsłami w obszarze bocznym.
- \_ Podbudowy i mosty wspornikowe z maksymalnie jednym przęsłem (maksymalnie jeden ząb dowieszony wysunięty nie dalej niż do drugiego zęba przedtrzonowego).

Ograniczenia wskazań dla Kanady:

- \_ Korony pojedyncze
- \_ Mosty przednie
- \_ Mosty tylne z maksymalną liczbą czterech elementów



## Przeciwwskazania

- \_ niewystarczająca ilość tkanki kostnej
- \_ niezadowalające rezultaty przeprowadzonych prac przygotowawczych
- \_ zły stan higieny jamy ustnej
- \_ więcej niż dwie protezy łączone w obszarze tylnym, więcej niż trzy łączone przęśła w obszarze przednim
- \_ stwierdzony brak tolerancji na jeden ze składników
- \_ silnie przebarwiona tkanka kostna
- \_ prowizoryczne osadzenie uzupełnienia

## Niepożądane działania uboczne

- \_ nieznane

## Parametry podbudowy charakterystyczne dla materiału

Podczas wykonywania podbudowy z gęsto spiekanego tlenku cyrkonu należy odpowiednio dobrać następujące parametry podbudowy, charakterystyczne dla danego materiału.

minimalna grubość podbudowy w mm	Przekrój złącza w mm <sup>2</sup>		maksymalna liczba połączeń przęseł mostu	
	w obszarze przednim	w obszarze zębów tylnych	w obszarze przednim	w obszarze zębów tylnych
0,5	≥ 7	≥ 9	3	2



## Szczegółowe minimalne grubości ścianek oraz przekrój złącza


Wskazania	maksymalna liczba pręseł mostu	Grubość ścianki w mm		Przekrój złącza w mm <sup>2</sup>
		sieczna / zgryzowa	koliste	
Elementy podstawowe / korony podwójne	–	0,7	0,5	–
Korona pojedyncza	–	0,5	0,5	–
Most w odcinku przednim	1	0,5	0,5	> 7
	3	0,7	0,5	> 9
Most tylny	1	0,7	0,5	> 9
	2	1,0	0,7	> 12
Most wspornikowy (jednobrzeżny)	1	1,0	0,7	> 12



## Parametry krańcowe w oprogramowaniu CAD

▷ Należy zważać na wystarczającą grubość ścianek. Zalecane wartości to:

- 1. Grubość krawędzi (Horizontal): 0,2 mm
- 2. Pod kątem (Angled): 0,3 mm
- 3. Kąt (Angle): 60°
- 4. Wysokość (Vertical): 0 mm



W przypadku preparacji stycznych „grubość krawędzi” i „kąt” należy zwiększyć, np.:


- 1. Grubość krawędzi (Horizontal): 0,25 – 0,3 mm
- 2. Pod kątem (Angled): 0,35 – 0,4 mm




Należy zawsze wybierać rodzaj konstrukcji dostosowany do tlenku cyrkonu. Nie należy tworzyć ostrych krawędzi.

## Pozycjonowanie w oprogramowaniu CAM

- ▷ Zamocować wystarczającą ilość strzemiączek o odpowiedniej grubości (co najmniej 3 strzemiączka do koron pojedynczych; grubość > 1,7 mm).




- ▷ Strzemiączka należy umieścić ok. 1 – 2 mm od krawędzi korony, przede wszystkim w przypadku długich krawędzi.



Spowoduje to dodatkowe wsparcie krawędzi korony.

- ▷ Koronę należy tak umieścić w bloczku, aby odstęp krawędzi korony od powierzchni bloczka wynosił co najmniej 1 mm.



Dzięki temu korona nie będzie miała kontaktu z synteryzowaną powłoką bloczka.





## Sposób postępowania przy wykonywaniu podbudów

Aby osiągnąć maksymalną dokładność spasowania, na bloczku podano specyficzny współczynnik rozszerzalności wzgl. kurczliwości bloczka.



W przypadku użycia frezarek do obróbki bloczków zaleca się stosowanie frezów o wystarczającej ostrości.

- ▷ W zależności od zastosowanego oprogramowania CAM wprowadzić odpowiednią wartość.

W razie wątpliwości skontaktować się z producentem oprogramowania CAM.

- ▷ Przystąpić do frezowania bloczków przy użyciu frezarki za pomocą odpowiedniej dla danego materiału strategii frezowania.

## Wymywanie z bloczka

Podczas wymywania podbudowy z bloczka należy zachować najwyższą ostrożność:

- ▷ Uwolnić podstawy, stosując odpowiednie, atestowane dla tlenków cyrkonu narzędzia (nie należy stosować tarcz tnących).

Do zeszlifowania łączników i wygładzenia podbudowy należy zastosować odpowiednie, atestowane dla tlenków cyrkonu narzędzia.



Dokładne informacje na temat „obróbka tlenków cyrkonu“ zamieszczone zostały w broszurce „Processing Techniques Zolid“ (Technologia obróbki Zolid). Można ją pobrać na stronie internetowej: [www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com) w dziale „Download“.



## Odcienie białego tlenku cyrkonu

- ▷ Przed przystąpieniem do spiekania podbudowy wykonane z białego tlenku cyrkonu można zafarbować – w zależności od zapotrzebowania – częściowo lub całkowicie, stosując odpowiednie roztwory barwiące (np. Ceramill Liquid CL, Ceramill Liquid new formuła).



Dokładne informacje na temat „odcienie bieli tlenków cyrkonu i ich obróbka końcowa” zamieszczone zostały w broszurce „Processing Techniques Zolid“ (Technologia obróbki Zolid). Można ją pobrać na stronie internetowej: [www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com) w dziale „Download“.

## Odcienie wstępnie barwionych tlenków cyrkonu

Bloczków tych nie należy barwić za pomocą roztworów barwiących, tylko po zakończonym końcowym spiekaniu monolitycznie pokryć farbą albo glazurą lub użyć jako podbudów w technologii licowania.

### Zolid Gen-X Multilayer

Bloczki dostępne są w 16-tu kolorach Vita A-D + 2 odcienie „bleach”. Bloczki Multilayer posiadają gradient koloru nadany bloczkom już w trakcie produkcji, co powoduje naturalny wygląd od razu po zakończeniu spiekania. Do obróbki końcowej można zastosować glazury, farbki i/ lub licowanie porcelaną.



### Ceramill Zolit HT+ Preshade

Bloczki te dostępne są w 16-tu kolorach Vita A-D. Do obróbki końcowej monochromatycznie barwionych bloczków można zastosować glazury, farbki i/lub licowanie porcelaną.

### Ceramill Zolid Preshade

Bezbarwny	Kolor zęba						
	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	B3
Ceramill Zolid Preshades 0 (Bleach)				Bleach			
Ceramill Zolid Preshades 2 (A light)	●	●	○	-	-	-	-
Ceramill Zolid Preshades 3 (A medium)	-	●	●	○	-	-	○
Ceramill Zolid Preshades 1 (B light)	○	○	-	-	●	●	-

- idealny do tego koloru
- koloru nie da się osiągnąć
- nie nadaje się do tego koloru



Dokładne informacje na temat „odcienie bieli tlenków cyrkonu i ich obróbka końcowa“ zamieszczone zostały w broszurce „Processing Techniques Zolid“ (Technologia obróbki Zolid). Można ją pobrać na stronie internetowej: [www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com) w dziale „Download“.



## Spiekanie końcowe



Do przeprowadzenia spiekania zaleca się wykorzystanie pieca do synteryzacji, np. Ceramill Therm lub innego odpowiedniego pieca dobrej jakości (należy zapoznać się z instrukcją obsługi zastosowanego pieca do synteryzacji).

Tlenek cyrkonu o wysokim stopniu przezierności oraz nieprzezierny tlenek cyrkonu można spiekać razem, w jednym procesie synteryzacyjnym.



### WSKAZÓWKA:

Spiekanie tlenku cyrkonu o wysokim stopniu przezierności razem z nieprzeziernym tlenkiem cyrkonu w tej samej miseczce synteryzacyjnej i przy użyciu tych samych kulek synteryzacyjnych może prowadzić do zmian w przezierności. Dlatego zaleca się zastosować dla tlenku cyrkonu o wysokim stopniu przezierności oraz dla nieprzeziernego tlenku cyrkonu oddzielne kulki synteryzacyjne w oddzielnej miseczce do synteryzacji.

- ▷ Włożyć podbudowy do miski synteryzacyjnej napełnionej kulkami synteryzacyjnymi.
- ▷ Podbudowy należy położyć na kulkach, wywierając delikatny nacisk, zapewniając w ten sposób odpowiednie jej podtrzymanie.



**WSKAZÓWKA:**

- ▷ Należy upewnić się, że kulki nie zakleszczyły się w przestrzeniach międzyzębowych lub nie dostały się do zagłębień korony!
- ▷ Spiekanie końcowe podbudów odbywa się w następującym cyklu:
- Faza nagrzewania: Temperatura pokojowa do temperatury końcowej 1450 °C; tempo rozgrzewania 5 – 10 K/min
  - Czas wygrzewania w temperaturze końcowej: 2 godziny
  - Faza studzenia: Temperatura końcowa 1450 °C aż do osiągnięcia temperatury pokojowej co najmniej < 200 °C); ok. 5 K/min (ok. 5 godzin)



Dokładne informacje na temat „Spiekanie“ zamieszczone zostały w broszurce „Processing Techniques Zolid“ (Technologia obróbki Zolid). Można ją pobrać na stronie internetowej: [www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com) w dziale „Download“.



## Podbudowy do licowania

### Obróbka końcowa

Po zakończeniu spiekania końcowego podbudowy z tlenku cyrkonu można poddać – jeśli okaże się to konieczne – bezciśnieniowej obróbce końcowej za pomocą chłodzonego wodą wirnika laboratoryjnego, wyposażonego w ostrza diamentowe (zalecenie: zierano ok. 40  $\mu\text{m}$ ).

### Przygotowanie podbudowy do licowania

Po sprawdzeniu dokładności spasowania, punktów kontaktu i zgryzu:

- ▷ wyczyścić wewnętrzną stronę korony strumieniem korundu (tlenku aluminium, 110  $\mu\text{m}$ , pod ciśnieniem  $\leq 2$  bar), pozostawiając następnie w celu odparowania.

### Ceramika licowa

Do licowania techniką warstwową należy wybrać odpowiednią ceramikę, która dopasowana jest do współczynnika rozszerzalności temperaturowej (WAK) materiału podbudowy - tlenku cyrkonu (zob. str. 9).

Ceramika pasująca do tlenku cyrkonu to np. Creation ZI (prod. Willy Geller) lub Vita VM9 (prod. Vita Zahnfabrik). Alternatywnie podbudowy z tlenku cyrkonu można licować ceramiką w technologii tłoczenia.

W każdym wypadku należy kierować się producenta materiału wykonanego z tlenku cyrkonu oraz wybranego materiału licującego.

W przypadku mostków o liczbie elementów przekraczającej pięć i w przypadku mostków z masywnymi przęsłami zaleca się stopniowe przedłużone studzenie do 500 °C.



## Protezy monolityczne

### Obróbka końcowa

Po zakończeniu spiekania końcowego:

- ▷ Podbudowy z tlenku cyrkonu można poddać – jeśli okaże się to konieczne – bezciśnieniowej obróbce końcowej za pomocą chłodzonego wodą wirnika laboratoryjnego, wyposażonego w ostrza diamentowe (zalecenie: ziarno ok. 40  $\mu\text{m}$ ).
- ▷ Płaszczyzny kontaktowe z naprzeciwległym zębem i z zębami sąsiednimi należy wypolerować na wysoki połysk w stanie gęsto spiekanym.

### Przygotowanie podbudowy do barwienia i pokrycia szkliwem

Po sprawdzeniu dokładności spasowania, punktów kontaktu i zgryzu:

- ▷ wyczyścić wewnętrzną stronę korony strumieniem korundu (tlenku aluminium, 110  $\mu\text{m}$ , pod ciśnieniem  $\leq 2$  bar), pozostawiając następnie w celu odparowania lub umieszczając w kąpeli ultradźwiękowej.

Powierzchnie zewnętrzne koron nie czyści się korundem.

W przypadku mostków o liczbie elementów przekraczającej pięć i w przypadku mostków z masywnymi przęsłami zaleca się stopniowe przedłużone studzenie do 500 °C.



## Barwienie i pokrywanie szkliwem

- ▷ Na zakończenie elementy należy pomalować i pokryć szkliwem (np. zestaw Ceramill Stain & Glaze Kit).



Dokładne informacje na temat „Barwienie i pokrywanie szkliwem” zamieszczone zostały w broszurce „Processing Techniques Zolid” (Technologia obróbki Zolid). Można ją pobrać na stronie internetowej: [www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com) w dziale „Download”.

## Mocowanie

**Cementowanie konwencjonalne:** Ze względu na wysoką trwałość oraz stabilność podbudów, w większości przypadków możliwe jest standardowe mocowanie przy pomocy cementu fosforanu tlenku cynku lub glasonomerowego cementu uszczelniającego (np. GC Fuji Plus).

- ▷ W przypadku stosowania konwencjonalnego cementowania należy zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić wystarczającą retencję oraz odpowiednią minimalną wysokość kikuta wynoszącą 3 mm!

**Mocowanie klejone:** W przypadku wykorzystania mocowania klejonego zaleca się stosowanie kompozytu klejącego Panavia® 21 lub Panavia® F 2,0 ze względu na tworzone przez nie doskonałe zespolenie z materiałem podbudowy, wykonanym z tlenku cyrkonu.

Nie zaleca się prowizorycznego cementowania, gdyż można przy usuwaniu uszkodzić podbudowę.





## Obróbka końcowa u dentysty

Gdy podczas mocowania protezy w jamie ustnej pacjenta, konieczne okaże się jej podszlifowanie przez dentystę, szlifowane elementy muszą ponownie zostać wypolerowane na wysoki połysk. Do szlifowania zaleca się użycie wyłącznie szlifierek diamentowych (zalecenie: ziarno ok. 40  $\mu\text{m}$ ). Do obróbki polerowaniem zaleca się zastosowanie polerek diamentowych.



### WSKAZÓWKA:

Jeżeli po zakończeniu obróbki proteza nie zostanie odpowiednio wypolerowana, tarcie może spowodować uszkodzenie naprzeciwległego zęba!

## Kontrola u dentysty

Niezbędne jest przeprowadzanie corocznych kontroli protez monolitycznych w jamie ustnej pacjenta. Należy przy tym zwrócić dokładnie zbadać pozostałe zęby własne, zęby naprzeciwległe i tkankę miękką. W razie potrzeby należy dokonać korekt. Także i w tym wypadku należy po zakończeniu obróbki wszystkie elementy wypolerować na wysoki połysk.



## Ochrona środowiska

### Opakowanie

Producent bierze udział w obowiązującym w danym kraju systemie odzysku surowców wtórnych, gwarantującym optymalne wykorzystanie użytych materiałów pakowych.

Wszystkie zastosowane materiały pakowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do ponownego przetworzenia.

### Likwidacja bloczków

Nie wolno wyrzucać większej ilości bloczków do odpadów domowych. Mniejsze ilości bloczków można wyrzucać wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Nie wolno dopuścić, by bloczki dostały się do kanalizacji. Opakowania nie dające się oczyścić należy zlikwidować.

Likwidacji należy dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

## Osprzęt



Dalsze informacje dotyczące specjalistycznego osprzętu można uzyskać pod adresem [www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com).

## Informacje dotyczące pobierania (download)

Dalsze zalecenia można pobrać ze strony [www.amanngirrbach.com/instruction-manuals](http://www.amanngirrbach.com/instruction-manuals).







Manufacturer | Hersteller  
Distribution | Vertrieb

**Amann Girrbach AG**  
Herrschaftswiesen 1  
6842 Koblach | Austria  
Fon +43 5523 62333-105  
Fax +43 5523 62333-5119  
austria@amanngirrbach.com

Distribution | Vertrieb D/A

**Amann Girrbach GmbH**  
Dürrenweg 40  
75177 Pforzheim | Germany  
Fon +49 7231 957-100  
Fax +49 7231 957-159  
germany@amanngirrbach.com  
[www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com)



Made in the European Union

**CE** 0123

**ISO 13485**  
ISO 9001

**Rx only**

33922-FB 2020-07-15



**AMANNGIRRBACH**